L Number	Hits	Search Text	DB	Time stamp
1	5	(stress near3 monitor$5 near3 structure).clm.	USPAT; EPO; JPO	2004/09/01 16:43
2	7753	((stress strain) near3 (detect$5 sens$5 estimat$5 evalut$5 determin$5 measur$5 transducer cell meter gauge monitor$5)).clm.	USPAT; EPO; JPO	2004/09/01 16:34
3	2064	(((stress strain) near3 (detect$5 sens$5 estimat$5 evalut$5 determin$5 measur$5 transducer cell meter gauge monitor$5)).clm.) and (indicat$5 mark$5).clm.	USPAT; EPO; JPO	2004/09/01 16:31
4	235	((((stress strain) near3 (detect$5 sens$5 estimat$5 evalut$5 determin$5 measur$5 transducer cell meter gauge monitor$5)).clm.) and (indicat$5 mark$5).clm.) and ($5align$5).clm.	USPAT; EPO; JPO	2004/09/01 16:33
5	1295	((stress strain) near3 (detect$5 sens$5 estimat$5 evalut$5 determin$5 measur$5 transducer cell meter gauge monitor$5) near3 (structure body object unit tool device bar rod)).clm.	USPAT; EPO; JPO	2004/09/01 16:35
6	53	(((((stress strain) near3 (detect$5 sens$5 estimat$5 evalut$5 determin$5 measur$5 transducer cell meter gauge monitor$5)).clm.) and (indicat$5 mark$5).clm.) and ($5align$5).clm.) and (((stress strain) near3 (detect$5 sens$5 estimat$5 evalut$5 determin$5 measur$5 transducer cell meter gauge monitor$5) near3 (structure body object unit tool device bar rod)).clm.)	USPAT; EPO; JPO	2004/09/01 16:36
7	6	((((((stress strain) near3 (detect$5 sens$5 estimat$5 evalut$5 determin$5 measur$5 transducer cell meter gauge monitor$5)).clm.) and (indicat$5 mark$5).clm.) and ($5align$5).clm.) and (((stress strain) near3 (detect$5 sens$5 estimat$5 evalut$5 determin$5 measur$5 transducer cell meter gauge monitor$5) near3 (structure body object unit tool device bar rod)).clm.)) and (visibl$5 visual$5).clm.	USPAT; EPO; JPO	2004/09/01 16:38
8	0	((((((stress strain) near3 (detect$5 sens$5 estimat$5 evalut$5 determin$5 measur$5 transducer cell meter gauge monitor$5)).clm.) and (indicat$5 mark$5).clm.) and ($5align$5).clm.) and (((stress strain) near3 (detect$5 sens$5 estimat$5 evalut$5 determin$5 measur$5 transducer cell meter gauge monitor$5) near3 (structure body object unit tool device bar rod)).clm.)) and pneumatic$5.clm.	USPAT; EPO; JPO	2004/09/01 16:38
9	2	((((((stress strain) near3 (detect$5 sens$5 estimat$5 evalut$5 determin$5 measur$5 transducer cell meter gauge monitor$5)).clm.) and (indicat$5 mark$5).clm.) and ($5align$5).clm.) and (((stress strain) near3 (detect$5 sens$5 estimat$5 evalut$5 determin$5 measur$5 transducer cell meter gauge monitor$5) near3 (structure body object unit tool device bar rod)).clm.)) and pneumatic$5	USPAT; EPO; JPO	2004/09/01 16:45
11	1	((stress near3 monitor$5 near3 (object unit device apparatus bar rad structure)).clm.) and pneumatic$5	USPAT; EPO; JPO	2004/09/01 16:45
10	32	(stress near3 monitor$5 near3 (object unit device apparatus bar rad structure)).clm.	USPAT; EPO; JPO	2004/09/01 16:45

C:\APPS\EAST\Workspaces\default.wsp